

LAGERKATALOG

Stand 2024



+49 (0)511 676756-0

info@sorst.de

www.sorst.de

Sorst Streckmetall GmbH
Wohlenbergstraße 11
30179 Hannover

INHALT

RAUTENMASSCHE

Stahl	3
Stahl sendzimir verzinkt	6
Edelstahl	7
Aluminium	8

QUADRATMASSCHE

Stahl	9
Stahl sendzimir verzinkt	10
Aluminium	11

EXPERF


Stahl sendzimir verzinkt	12
Aluminium	13

LANGSTEG

Stahl	14
-------	----



RAUTE | STAHL




1856

Raute | Stahl | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
6 x 3,7 x 0,5 x 0,5 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




4618

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
8 x 4 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




1824

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 4,5 x 1,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




4597

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 8 x 1,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




1828

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 8 x 2,5 x 1,5 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




1830

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
20 x 10 x 1,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



4598

Raute | Stahl | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
22 x 12 x 2 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




3639

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 10 x 2 x 1,5 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




1678

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 12 x 2,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm

RAUTE | STAHL



1833

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 12 x 2,5 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



1835

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 12 x 2,5 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



1831

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 12 x 2,5 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1500 x 3000 mm



1836

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
42 x 12 x 2,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



1838

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
42 x 13 x 3 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



1840

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
42 x 13 x 3 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



4636

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
43 x 13 x 2,5 x 1,5 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



4611

Raute | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
52 x 25 x 3 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



1844

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 21 x 2,5 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm

RAUTE | STAHL



1846

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 23 x 7 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




1847

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 23 x 7 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



1848

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 25 x 3 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



1851

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 25 x 4 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



1853

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 25 x 4 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




4614

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 25 x 4 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1500 x 3000 mm



1858

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
76 x 35 x 3 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



1859

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
90 x 40 x 3 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm



4204

Raute | Stahl | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
115 x 40 x 7 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm

RAUTE | STAHL SEND. VERZ.




4616

Raute | Stahl sendz. verz. | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
6 x 3,4 x 1 x 0,5

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




4402

Raute | Stahl sendz. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 8 x 2 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm

RAUTE | EDELSTAHL




1857

Raute | Edelstahl 1.4301 | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
6 x 3,8 x 0,8 x 0,5 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



4629

Raute | Edelstahl 1.4301 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 5 x 1 x 0,8 mm

Walzart | Zuschnitt
flachgewalzt auf 0,8 mm | 1000 x 2000 mm




1829

Raute | Edelstahl 1.4301 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 8,4 x 1,25 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm




1834

Raute | Edelstahl 1.4301 | Mittelmásche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
28 x 12 x 2,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




4609

Raute | Edelstahl 1.4301 | Mittelmásche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
42 x 13 x 3 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm

RAUTE | ALUMINIUM



4595

Raute | Aluminium 99,5 | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
6 x 3,4 x 0,5 x 0,5

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




4617

Raute | Aluminium 99,5 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
8 x 4 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




1823

Raute | Aluminium 99,5 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 5 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



4596

Raute | Aluminium 99,5 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 8 x 1,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




1845

Raute | Aluminium 99,5 | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
62 x 23 x 7 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm



3396

Raute | Aluminium 99,5 | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
76 x 35 x 11 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1500 x 3000 mm




1866

Raute | Aluminium 99,5 | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
110 x 52 x 24 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1000 x 2000 mm




4615

Raute | Aluminium 99,5 | Großmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
115 x 48 x 20 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1500 x 3000 mm

QUADRAT | STAHL



4600

Quadrat | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
30 x 25 x 2,5 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 2 mm | 1250 x 2500 mm




4607

Quadrat | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
40 x 33 x 3 x 2 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 2 mm | 1000 x 2000 mm



4621


Quadrat | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
50 x 37 x 4,5 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 3 mm | 1000 x 2000 mm

QUADRAT | STAHL SEND. VERZ.



1821

Quadrat | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
8 x 6,7 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm



1313

Quadrat | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 7,5 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm




1320

Quadrat | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
16 x 14 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm



1820

Quadrat | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
20 x 17 x 1,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm

QUADRAT | ALUMINIUM



1314

Quadrat | Aluminium 99,5 | Feinmasche


Maschenparameter ML x MB x SB x SD

14 x 12 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm

EXPERF | STAHL SEND. VERZ.




1309

Experf | Stahl send. verz. | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
5 x 3,8 x 1 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm



1308

Experf | Stahl send. verz. | Micromesh

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
5 x 3,8 x 1 x 0,7 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 0,7 mm | 1000 x 2000 mm




1306

Experf | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 7,62 x 1,4 x 0,7 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 0,7 mm | 1000 x 2000 mm




1761

Experf | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 7,62 x 1,4 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm



1303

Experf | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
10 x 7,62 x 1,4 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1250 x 2500 mm



1307


Experf | Stahl send. verz. | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
20 x 16,8 x 2,5 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm

EXPERF | ALUMINIUM



1317

Experf | Aluminium 99,5 | Feinmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD

10 x 7,62 x 1,4 x 1 mm

Walzart | Zuschnitt

flachgewalzt auf 1 mm | 1000 x 2000 mm

LANGSTEG | STAHL



1841

Langsteg | Stahl | Mittelmasche

Maschenparameter ML x MB x SB x SD
45 x 13,4 x 5 x 3 mm

Walzart | Zuschnitt
roh | 1250 x 2500 mm

+49 (0)511 676756-0
info@sorst.de
www.sorst.de

Sorst Streckmetall GmbH
Wohlenbergstraße 11
30179 Hannover

